

PERIZIA ESTIMATIVA

Il sottoscritto Geom.

regolarmente iscritto all'Albo dei Geometri di Latina e Provincia al n. _____, per incarico ricevuto dal Sig. _____, Commissario liquidatore della 29 Giugno Società cooperativa di produzione e lavoro in L.C.A., redige la seguente Perizia relativa allo stato e alle condizioni in cui versano gli automezzi di proprietà della _____

A seguito di tale incarico ricevuto, alla presenza del Commissario liquidatore Dott. _____, in data 17 Ottobre 2019 mi sono recato in Roma, località Settecamini e più precisamente in _____

Nel piazzale _____ ho potuto visionare i seguenti automezzi:

Dopo aver effettuato tale sopralluogo, mi sono recato in località Guidonia Montecelio e più precisamente presso il _____, qui ho potuto visionare i seguenti automezzi:

- Veicolo targato _____, marca MITSUBISHI, tipo FE 85, modello CANTER immatricolato nell'anno 2008, attualmente in discreto stato di manutenzione. L'automezzo è classificato come furgone contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore per il trasporto di rifiuti solidi. Il veicolo ha una capacità di carico di circa 6/7 mc., L'automezzo è dotato di gomme gemellari, in buono stato.

Dopo aver effettuato il secondo sopralluogo, mi sono recato in località Velletri e più precisamente in _____ presso l'autofficina _____, qui ho potuto visionare i seguenti automezzi:

Successivamente in data 11/11/2019, sempre assieme al dott. _____, mi sono recato a Cisterna di Latina e più precisamente a Via Grotte di Nottola, presso la soc. _____, qui ho potuto visionare i seguenti automezzi:

- Veicolo targato _____, marca FIAT AUTO SPA, tipo 223ZXF1A 1 (DOBLO') immatricolato nell'anno 2004. Attualmente l'automezzo è in cattivo stato di conservazione, con carrozzeria danneggiata e ruote in pessimo stato di conservazione;
- Veicolo targato _____, marca Mitsubishi, tipo FB 83 immatricolato nell'anno 2008, attualmente in cattivo stato di conservazione, privo di diversi pezzi meccanici e mancante di alcuni pezzi sotto lo sterzo. L'automezzo è classificato come furgone contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore per il trasporto di rifiuti solidi;
- Veicolo targato _____, marca Mitsubishi, tipo FE 74 immatricolato nell'anno 2013, attualmente in cattivo stato di conservazione, privo di diversi pezzi meccanici e mancante di alcuni pezzi sotto lo sterzo. L'automezzo è classificato come furgone contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore per il trasporto di rifiuti solidi;

Successivamente in data 22/11/2019, assieme al dott. _____, mi sono recato presso l'officina _____ in Roma. In un terreno poco distante ho potuto visionare i seguenti automezzi:

- Veicolo targato _____, marca DAIMLER CHRYSLER, tipo AGMB411CD1135 165C immatricolato nell'anno 2003, attualmente in pessimo stato di conservazione, privo di diversi pezzi meccanici e mancante di alcuni pezzi sotto lo sterzo. L'automezzo è classificato come automezzo privato per il trasporto di cose con cassone ribaltabile.

Riepilogando, gli automezzi visionati nei diversi luoghi sono i seguenti:

3) Veicolo targato

6) Veicolo targato

7) Veicolo targato

8) Veicolo targato

10) Veicolo targato

Dalle indagini di mercato effettuate è risultato che il più probabile prezzo di mercato di tali veicoli è:

3) Veicolo targato Euro 5.000,00 (cinquemila/00)

6) Veicolo targato Euro 100,00 (cento/00)

7) Veicolo targato Euro 1.200,00 (milleduecento/00)

8) Veicolo targato Euro 1.200,00 (milleduecento/00)

10) Veicolo targato Euro 100,00 (cento/00)

Il più probabile Valore di Mercato nel suo complesso ammonta ad €

Tanto si doveva ad espletamento dell'incarico affidatomi.

In fede,

Geom.

Aprilia, 17 Gennaio 2020