



EMPIRICA RAPPRESENTAZIONE DELL'AREA DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI CATANIA (FOTOGRAMMA AEREO TRATTO DAL PORTALE GRATUITO GOOGLE EARTH)



EMPIRICA RAPPRESENTAZIONE DELL'AREA DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI CATANIA (FOTOGRAMMA AEREO TRATTO DAL PORTALE GRATUITO GOOGLE EARTH)



FO L1-1: veduta aerea edificio in Catania, Via Raimondo Feletti n.11;



FO L1-2: Via Raimondo Feletti;



FO L1-3: Via Raimondo Feletti;



FO L1-4: prospetto fabbricato in esame;



FO L1-5: portone d'ingresso;



FO L1-6: androne condominiale;



FO L1-7: androne condominiale con vista su cortile interno;



FO L1-8: cortile interno;



FO L1-9: particolare cortile interno;



FO L1-10: ripostiglio – sottoscala condominiale;



FO L1-11: scala condominiale;

PIANO PRIMO: APPARTAMENTO FG.69 - P.LLA 22607 - SUB. 4



FO L1-12: pianerottolo condominiale e porta d'ingresso;



FO L1-13: particolare;



FO L1-14: disimpegno;



FO L1-15: disimpegno;



FO L1-16: disimpegno;



FO L1-17: vano "1";



FO L1-18: particolare vano "1";



FO L1-19: vano "2";



FO L1-20: particolare vano "2";



FO L1-21: vano "3":



FO L1-22: particolare vano "3";



FO L1-23: cucina;



FO L1-24: particolare cucina;




FO L1-25: bagno;



FO L1-26: particolare bagno;



FO L1-27: lavanderia;



FO L1-28: ballatoio prospiciente i vano "1" e "2", con affaccio sulla Via R. Feletti;



FO L1-29: particolare;



FO L1-30: ballatoio prospiciente il vano cucina ed il vano "3", con affaccio su cortile interno;



FO L1-31: particolare;

PIANO PRIMO: APPARTAMENTO FG.69 – P.LLA 22607 – SUB. 5;



FO L1-32: pianerottolo condominiale e porta d'ingresso;



FO L1-33: disimpegno;



FO L1-34: disimpegno;



FO L1-35: vano "1";



FO L1-36: particolare vano "1";



FO L1-37: vano "2";



FO L1-38: particolare vano "2";



FO L1-39: vano "3";



FO L1-40: particolare vano "3";



FO L1-41: cucina;



FO L1-42: particolare cucina;



FO L1-43: lavanderia;



FO L1-44: bagno;

PIANO SECONDO: APPARTAMENTO FG.69 – P.LLA 22607 – SUB. 6;




FO L1-45: vano scala condominiale con vista su porta d'ingresso;



FO L1-46: particolare;



FO L1-47: ingresso;



FO L1-48: disimpegno;



FO L1-49: disimpegno;



FO L1-50: disimpegno;



FO L1-51: disimpegno;



FO L1-52: particolare disimpegno;



FO L1-53: vano "1";



FO L1-54: particolare vano "1";



FO L1-55: vano "2";



FO L1-56: particolare vano "2";



FO L1-57: vano "3";



FO L1-58: particolare vano "3";



FO L1-59: cucina;



FO L1-60: particolare cucina;



FO L1-61: bagno;



FO L1-62: particolare bagno;



FO L1-63: lavanderia;



FO L1-64: ballatoio prospiciente i vani "1" e "2", con affaccio su Via R. Feletti;



FO L1-65: particolare;



FO L1-66: ballatoio prospiciente il vano "3" ed il vano cucina, con affaccio su cortile interno;



FO L1-67: particolare;



FO L1-68: particolare danneggiamenti ballatoio;



FO L1-69: particolare danneggiamenti ballatoio;

PIANO SECONDO: APPARTAMENTO FG.69 – P.LLA 22607 – SUB. 7



FO L1-70: ingresso;



FO L1-71: disimpegno;



FO L1-72: disimpegno;



FO L1-73: vano "1";



FO L1-74: particolare vano "1";



FO L1-75: vano "2";



FO L1-76: particolare vano "2";



FO L1-77: vano "3";



FO L1-78: particolare vano "3";



FO L1-79: particolare vano "3";



FO L1-80: cucina;




FO L1-81: particolare cucina;



FO L1-82: lavanderia;



FO L1-83: bagno;



FO L1-84: ballatoio con affaccio su cortile interno;



FO L1-85: particolare ballatoio interno;



FO L1-86: particolare ballatoio interno;

PIANO TERZO: APPARTAMENTO IDENTIFICATO AL FG.69 – P.LLA 22607 – SUB. 8



FO L1-87: ingresso;



FO L1-88: disimpegno;



FO L1-89: disimpegno;



FO L1-90: particolare soffitto disimpegno;



FO L1-91: vano "1";



FO L1-92: particolare vano "1";



FO L1-93: vano "2";



FO L1-94: particolare vano "2";



FO L1-95: vano "3";



FO L1-96: particolare vano "3";



FO L1-97: cucina;



FO L1-98: bagno;



FO L1-99: lavanderia;



FO L1-100: ballatoio con affaccio su cortile interno;



FO L1-101: particolare;

PIANO TERZO: APPARTAMENTO FG.69 – P.LLA 22607 – SUB. 9



FO L1-102: ingresso;



FO L1-103: disimpegno;



FO L1-104: disimpegno;



FO L1-105: vano "1";



FO L1-106: particolare vano "1";



FO L1-107: particolare soffitto vano "1";



FO L1-108: vano "2";



FO L1-109: particolare vano "2";



FO L1-110: particolare soffitto vano "2";



FO L1-111: vano "3";



FO L1-112: particolare vano "3";



FO L1-113: particolare soffitto vano "3";



FO L1-114: particolare soffitto vano "3";



FO L1-115: cucina;



FO L1-116: particolare cucina;



FO L1-117: lavanderia;



FO L1-118: bagno;

TERRAZZA



FO L1-119: pianerottolo terrazza;



FO L1-120: particolare;



FO L1-121: terrazza;



FO L1-122: terrazza;



FO L1-123: terrazza;



FO L1-124: terrazza;



FO L1-125: terrazza;



FO L1-126: terrazza;



FO L1-127: terrazza.